

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN DHE
JASHTË
KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Nr. Q-8057 / prot.
13

Tiranë, më 02/06 2023

Lënda: Kthim përgjigje



QENDRËS "RES PUBLICA"

Bulevardi "Gjergj Fishta", godina 24, hyrja 3, ap. 7,
Njësia Administrative nr. 7, Tiranë

I nderuar z. Matlija,

Pranë Bashkisë Tiranë, bazuar në ligjin 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" është paraqitur kërkesa juaj, e cila është protokolluar me nr. prot. Q-8057, datë 12.04.2023 dhe ka kaluar për shqyrtim pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve në Bashkëpronësi dhe Administrimit të Njësive Administrative dhe Emergjencave Civile, e cila nëpërmjet Drejtorisë së Emergjencave Civile ka kthyer përgjigje me shkresën me nr. Q-8057/2 prot., datë 31.05.2023, si më poshtë vijon:

"Në vijim të kërkesës suaj të sipërcituar, ku kërkonti informacion dhe dokumentacion lidhur me aktkonstatimet e disa pallateve që janë miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak për prishje të detyruar si pasojë e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i datës 26.11.2019.

Bashkëlidhur po ju përcjellim kopje të aktkonstatimeve dhe listën e pallateve".

Sa më sipër lutemi në dijeninë tuaj.

Me respekt

KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Blerita Goxha



20 pll demolim total

Pallatet e miratuara me vendim të Këshillit Bashkiak për prishjen e detyruar.

| Nr. | Njësia Administrative | Pallati | Adresa | VKB |
|------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | 6 | 12 dhe 13 | Benardin Palja | 102 prot, datë 28.09.2020 |
| 2 | 6 | 131 | Llambi Bonata | 103 prot, datë 28.09.2020 |
| 3 | 6 | 131 | Llazi Miho | 104 prot, datë 28.09.2020 |
| 4 | 6 | 141 | Sokrat Mosko | 105 prot, datë 28.09.2020 |
| 5 | 6 | 145 | Sokrat Mosko | 106 prot, datë 28.09.2020 |
| 6 | 6 | 146 | Sokrat Mosko | 107 prot, datë 28.09.2020 |
| 7 | 6 | 152/3 | Haki Stermilli | 108 prot, datë 28.09.2020 |
| 8 | 6 | 154 | Sokrat Mosko | 109 prot, datë 28.09.2020 |
| 9 | 6 | 155/1 | Llambi Bonata | 110 prot, datë 28.09.2020 |
| 10 | 6 | 159 | Llazi Miho | 111 prot, datë 28.09.2020 |
| 11 | 6 | 163/1,163/3 | Sokrat Mosko | 112 prot, datë 28.09.2020 |
| 12 | 6 | 163 | Ali Kelimendi | 113 prot, datë 28.09.2020 |
| 13 | 6 | 149 | Llazi Miho | 114 prot, datë 28.09.2020 |
| 14 | 6 | 151 | Sokrat Mosko | 115 prot, datë 28.09.2020 |
| 15 | 6 | 155/1 | Llambi Bonata | 116 prot, datë 28.09.2020 |
| 16 | 6 | 157 | Hamdi Cenoimeri | 117 prot, datë 28.09.2020 |
| 17 | 6 | 160 | Sokrat Mosko | 118 prot, datë 28.09.2020 |
| 18 | 6 | 174 | Hamdi Cenoimeri | 120 prot, datë 28.09.2020 |
| 19 | 6 | 153, 153/1 | Sokrat Mosko | 121 prot, datë 28.09.2020 |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tiranë, më 12.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____

Subjekti: _____

Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 6 Rruga Benardin Palja

Ndërtesa: 12 dhe 13

Numri total i katëve: 3+1 (kollum) Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Ramë beton/orme me muraturë

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim Në bodrum dallohet me sy të lirë
ulje e kolonave dhe krisja e një trau

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Ndërtesa nuk ka dëmtime strukturore, kurse në
bodrum kemi dëmtime të traut dhe ulje të kolonave.

Rekomandimet/ kufizime:

Rekomandohet të bëhet një ekspertizë në strukturat
e bodrumit. Gjate punimeve duhet të vlerohet bonorët.

Grupi i inspektimit

Elirjon Kenuj
Artur Muradem

Inga Gramençiu
DREJTOR I PËRSHËTSHËM

Rr. Myslym Keta, Brar, Tiranë Shqipëri



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

TIRANË
 Datës, më 02.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: PALLETI K3A VITËJA I NAF 2
 Qyteti: TIRANË Njësia Administrative nr. 6 Rruga LLAZMI KONATA
 Ndërtesa: _____

Numri total i kateve: 3 Sipërfaqja totale e objektit _____ m³

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim SISTEM KONSTRUKTIV ME MURE MARRTËSE

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim KA ÇARJE 45° TE MURIT MARRTËS.
KA SHKËPUTJE TE SHKALLËS NGA OBJEKTI.

ÇARJE 45° TE MUREVE NDARESE.
 Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim _____

Rekomandimet/ kufizime:
KA PROBLEME NE STRUKTURE
TE EVAKUONEN BANORËT NGA OBJEKTI DERI SA TE BËHEN
RIPARIMET PËRKATËSE.

Grupi i inspektimit "
ING. MIMOZA KOLA
ARK. JOANA KAFORRI

Ing. Agron HYGENLIU
 DREJTOR I PËRGJITHËSH



REPUBLIKA E SHQIPËRIË

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 30.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga **Termeti** i dates **26.11.2019**,

Subjekti : VALLIETI 13d

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. : Rruga: "LLAZI KOLLO" KOMBINAT
Ndertesat: _____

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): SISTEMA KONSTRUKTIVE
ME MURË MURORË

Dëmet e konstatuara në objekt: SARËZIMET E MURIT, SI
PROZANË QË JETËT ME OBJEKTIN SHKËMBIM (102)

Konkluzionet:


KA SHprehur DE STRUKTURËN TE ENJAKSHMËR
BANORËT ËN OBJEKTIN Ë DËMTOU
TE POD FORCËN DËRORAT

Grupi i inspektimit

ING. MUSA KOLA

ARK. J. ALI KASORRI

Ing. Agror **HYSEN LLIU**
DREJTOR I PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHqipërisë
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 30.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Termeti i datës 26.11.2019,

Subjekti: PALLATI 141

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. 1 Rruga: SKULLI MOSKO KOMBINAT
Ndertesa: _____

Sistemi Konstruktiv i Objektivit (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV

ME MURE MBAYTËSE
Dëmet e konstatuara në objekt: ÇARJE 45° NE MURIN TUKËN

MBAYTËSE. ÇARJE 45° NE MURET NDARESE (RREZIK
KA SHKENDIJE. TE SHKALLES SE ÇARJEVE. SHEMBJE)

Konkluzionet:

PROBLEME NE STRUKTUREN MBAYTËSE
TE EVAKUJEN BANORËT NGA OBJEKTI.

Grupi i inspektimit

ING. MIMOZA KOLA

ARK. JANA KAGORRI

Ing. Agron HYSENLIU
DREJTOR I PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tirana, më 7/12/2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat:
 Subjekti: Pallati 145 Shkollë 1 & 2
 Qyteti: Tirana Njësia Administrative nr. 6 Rruga Sokrat Hoxha
 Ndërtesa:

Numri total i kateve: 5 Siperfaqe totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë Tjetër

Përshkrim: Pallat me katë të bardha shkollë
 të dëmtuara me pjesën e ferdit të
 shkollës

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim: Ie dëmtuara me strukturë dhe
 për rifinime

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm pa banueshëm

Përshkrim: Të vendoset përrethi i sipërfaqes

Rekomandimet/kufizime:

Të merren masa për evakuimin e
 banorëve dhe ndalimin e objekteve

Grupi i inspektimit

Domen Haxhulliu
 Bimet Dregi

Ing. Agron HYSI
 DREJTOR I PËRSHITSHËM



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tirane
 Data, më 7.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat:

Subjekti: Pellicat 146
 Qyteti: Tirane Njësia Administrative nr. 6 Rruga: Sokolot Mëska
 Ndërtesa:

Numri total i kateve: 5 Sipërfaqe totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë Tjetër

Përshkrim me tulla ziliqete

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim Kec Saçe to mureve, reshe
to siveve:

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim She dome në strukturë &
mfim tulla të vendoset përheri i sferuar


Rekomandimet/kufizime:

to mellen made për arkivim e
banorëve për në miperim

Grupi i inspektimit

Arben Hysenlliu
Ornel Drago

Ing. Agror HYSENLLIU
 DREJTOR I PËRZEMBEJES





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I NDËRTIMIT

TIRANË
Durrës, më 02.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
Subjekti: PALLATI 155/4
Qyteti: TIRANË Njësia Administrative nr. 6 Rruga LILIANA BUKARA
Ndërtesa: _____

Numri total i kateve: 5 Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim SISTEM KONSTRUKTIV ME MURË MURTORE
ME SHISE ANESORE NE TE GJYMA KATIT

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim CRQJE 45° MURAT MURTORE
SHISE 45° NE MURËVE MURTORE

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim _____

Rekomandimet/ kufizime:

KA PROBLEME NE STRUKTURE
TE EVAKONEN BANORËT NGA OBJEKTI.

Grupi i inspektimit

ING. NIMSZA KOLA
ARK. JIANA KACORRI

Ing. Agron HYSENLLIU
DREJTOR I PËRGJITHËSIT



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 26.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga **Tërmeti** i datës **26.11.2019**.

Subjekti: Shkollë "Myslim Keta"

Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 1 Rruga: "Myslim Keta" Nr. 1
Ndertesa; 1

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Objekt shkollor

1 katë me fundament

Dëmet e konstatuara në objekt: Shkollor konstruksion

1 katë me fundament

1 katë me fundament konstruksion

Konkluzionet:

Yq konstruksion me fundament konstruksion


Yq konstruksion me fundament

Grupi i inspektimit

Ing. M. KETA KETA

Ing. J. KETA KETA

Ing. Agron HYSENLLIU
DREJTOR I PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I NDËRTIMIT

TIRANË
Durrës, më 02.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
Subjekti: PALLATI 155/A
Qyteti: TIRANË Njësia Administrative nr. 6 Rruga LLAMBI BOMATA
Ndërtesa: _____

Numri total i kateve: 5 Sipërfaqe totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë Hjetër

Përshkrim SISTEM KONSTRUKTIV ME MURE MURTURESE
ME SHTESE ANESORE NE TE CHINA KATE

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim ÇARJE 45° I MURIT MURTURES
ÇARJE 45° TE MUREVE NDARSE

Ëjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim _____

Rekomandimet/ kufizime:

KA PROBLEME NE STRUKTURE
TE EVAKUONEN BANORET NGA OBJEKT

Grupi i inspektimit "

ING. MIRAZA KOLA
ARK. Johana KACORI

Ing. Agron HYSENLLIU
DREJTOR I PËRGJETJESH



Republika e Shqipërisë
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës
INSTITUTI QENDRORE I DORRIMIT
TIRANË

Tiranë, më 23.07.2019

AKTI KONSTATIV

Mbështetje teknike dhe teknike subjektive të realizuar nga Fondet e BE-së (2014-2020)

Sistemi: SDVA (SISTEMI)

Objekti: NDREZIMI I Nivelit Administrativ të Krugës Vjetër të Qytetit të Tiranës
nga Niveli i 1-të deri në Nivelin e 3-të të Kështjellës

Sistemi Konstruktiv i Objektivit (përshkrim): NDREZIMI I NIVELIT

Dëmet e konstatuara në objekt: PRISORJA E TËRANËS

KAQË E TËRANËS

Konkluzionet:

KA PROBLEME ME STABILITETIN

TE TËRANËS DHE TËRANËS

Gjati i inspektimit:

Shtyp: MIRANDA KOLA
Mbetje: YANIS XHAKU

ILIR ABUO HYBENI
DREKTOR PËRQYBIMESH



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 30.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti: PALLATI 163/A

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. Rruga "M. KALMASHI"
Ndertesa: _____

Sistemi Konstruktiv i Objektiv (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV

ME MURE MASIVE.

Dëmet e konstatuara në objekt: GARJE 45" TE MUREVE NDRESE

DENTIM I MURIT PERIMETRAL MASIV. RREZIK TE

SAKUPUES SE BALKONIT.

Konkluzionet:

KA PROBLEME NE STRUKTURE.

TE EVAKUOHEN BANORET NGA OBJEKTI.

Grupi i inspektimit

ING. MILOZA KOJA

ARK. JONNA KAGORRI

Ing. Azem HUSENLIU
DREJTORI I PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 30.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Termeti i dates 26.11.2019,

Subjekti : PALLATI 163/3

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. "Rruga:" ALI KAJMENDI
Ndertesa; _____

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV

ME MURE MABJTESE
Dëmet e konstatuara në objekt: RREZIK SHENAJEJE TE MUREVE
NDRESESE GABJE 45° TE MUREVE MABJTESE
KA RREZIK SHENAJEJE TE BALLKOREVE

Konkluzionet:

KA PROBLEME NE STRUKTURE
TE EVAKUOHEN BANORËT NGA OBJEKTI

Grupi i inspektimit

ING. MIMLOZA KOLA

ARK. JOANA KAKORRI

Ing. Agim Hysenliu
DREJTORI PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 30.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Termeti i datës 26.11.2019,

Subjekti: PALLATI 163

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. Rruga "ALI KEL MENENI" KOMBINAT
Ndertesa: _____

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV

ME MURE MBAYTËSE

Dëmet e konstatuara në objekt: SAKËRDIJE E MUKIT MBAYTËS

TE FUGA (BASHKË ME PALLATIN TJETËR)

RREZIK SHENBJEJE TE MUREVE MBAYTËS, RREZIK SHENBJEJE TE BALKONËVE.

Konkluzionet:

KA PROBLEME NE STRUKTURE.


TE EVAKUOJEN BANORËT NGA OBJEKTI.

Grupi i inspektimit

ING. NIMOZA KOLA

ARK. JOANA KACORRI

Ing. Agron HYENI LIU
DREJTORI PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 30.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti: DALLATI 149

Qyteti: MIRADË Njësia Administrative nr. . Rruga: "LIZI MIO KOMBINAT
Ndertesa: _____

Sistemi Konstruktiv i Objektiv (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV

ME MORE MBARËSË

Dëmet e konstatuara në objekt: SHKURTJE E PAGES SE

MURIT SE PLANIET ME OBJEKTIN 3 KATËSH

TRNO NE KATIN E 4 KA DALE JASITE FUNKSIONIT

Konkluzionet:

KA DËMTIME NE STRUKTURË TE FUNKSIONIT

RANORËT PA U HËRE RINDOZMET E DËMTUET TE

MOS FOTEN NJERËZIT BRENDA

Grupi i inspektimit

ING. NIKOZA KOLA

ING. JOANA KACORRI

Ing. Agron HYSENLIU
DREJTORI PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRIE
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tirane, më 7.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat:

Subjekti: Pallati 154
 Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 6 Rruga Sokrat Mosh
 Ndërtesa:

Numri total i kateve: 5 (05) Siperfaqe totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë Tjetër

Përshkrim Pallat me kulla të bardha silikato

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim Sipe të murit mbajtës të murit ndërtuar, rreth sursës amonitazim dhe depozitave me koha

Gjendja e ndërtimit: banueshëm pa banueshëm

Përshkrim Iste dëme në strukturë & rifortuar të vendoset përkatës i sif

Rekomandimet/kufizime:

Të merren masa për riparim dhe të evitohen më tej dëmtimet.

Grupi i inspektimit
 Agim Hyballiu
 Gëzim Dega

Ing. Agim HYBALLIU
 DREJTORI PËRGRUPIMET



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Durrës, më 27.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: Pallati 157
 Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 0 Rruga: Hamdi Çemogani,
 Ndërtesa: Pallati 157.

Numri total i kateve: 5 Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Sistemi konstruktiv mure mbajtës

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim Sërye dhe plosmitje vjetër në siva parapet, tomacës
 parapet me këmbë të betonit për kalimin përtej

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Parapeti i tomacës është dëmtuar, për kalimin e
 barnave përtej shfaqës së këmbës të betonit për rreze.

Rekomandimet/ kufizime:
 të riparohet sipërt parapeti i tomacës që të veshet me
 aktiviteti markandishe

Grupi i inspektimit "
 Maleso Tili
 Faik Zecaj
 Redon Skërneci

Ing. Agron HYBENELIU
 DREJTOR PËR GJITHËSH



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 27.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti: Ndërtesë 5 kate në bashkëpronësi
Qyteti: Tiranë Njesia Administrative nr.6 Rruga: "Sokrat Mosko"
Ndertesa; nr. 160

Sistemi Konstruktiv i Objektiv (përshkrim): Elementë strukturorë
muraturë tulla të plota silikate, soleta (SAP) beton armë.

Dëmet e konstatuara në objekt: Dëmtime masive të shtatimeve
çame me muraturë, shkopulje dhe rënie të një pjese
të parapeteve të daracës, të kafazit të shkallëve.

Konkluzionet:

Ndërtesa ka dëmtime të konsiderueshme.
Danorët të strehohej nga emergjenca civile, për kohësisht
deri në marrjen e masave të tjera.

Grupi i inspektimit

Ing. Arnan Gika
Ing. Silvana Pasho

Ing. Agim HAKENLLIU
DREJTOR I PËRGJITHSHËM
INSTITUTI I NDËRTIMIT





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Durrës, më 7.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: Rr. 17n
 Qyteti: Durrës Njësia Administrative nr. 6 Rruga Hasan Tahsinari
 Ndërtesa: _____

Numri total i kateve: 5 Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Mure subyektive

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë
 Përshkrim Çorap të murit perimetror në krahun jugor të mureve në krahun
45° me ~~qendër~~ shprehje të thellë, çorapë krahore në krahun

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Nuk ka problem me strukturën në krahun e perimetrorit
me 7 katet e fundit ka çorapë të murit perimetror shprehje,
shprehje të thellë. Shprehje në krahun të mureve perimetror.

Rekomandimet/ kufizime:
të merrim masa urgjente për riparimin e mureve subyektive
të krahut të sipërmë të objektit për të siguruar në mënyrë të sigurt perimetrorin dhe
ndërrimin

Grupi i inspektimit
 Notar Fili
 Gjinat Ag. Gjon
 Bedon Stërnalli

Ing. Agron HYSKALLIU
 DREJTOR I PËRGJITHESH



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 01.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti: PALLATI 153

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. Rruga: "SKRAT MOSKO"
Ndertesa: _____

Sistemi Konstruktiv i Objektiv (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV
ME MURE MBAJTËSE

Dëmet e konstatuara në objekt: ÇARJE VERTIKALE TE MUREVE MBAJTËSE
ÇARJE "L" TE MUREVE NDARËSE TE CILET JANE NE RREZIK SHEMBJEJE
SHKURTJE E SHKALLES. RREZIK SHEMBJEJE TE MURIT TE
PARAHETT.

Konkluzionet:


KA DËMTIME NE STRUCTURE
TE EVALUOHEN BANOBT DERI SA TE BEHEN RIPARIMET
E NEVJESAME

Grupi i inspektimit

ING. MIMOZA KOLA

ARK. JOANA RAÇORRI

Ing. Agron HYSENLISU
DREJTOR I PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 04.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Termeti i dates 26.11.2019,

Subjekti: PALLATI 153/1

Qyteti: TIRANE Njesia Administrative nr. . Rruga: "SOKRAT MOSKO
Ndertesa; _____

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV

ME MURE MBAJTESE

Dëmet e konstatuara në objekt: GAZJE 45° TE MURIT NDARËS.

PADRETI I PALLATIT DHE TARRACA KANE KREZIK SHENJESJE.

Konkluzionet:

NUK KA PROBLEME NE STRUKTURE.

TE EVAKUOHEN BANORET DERI KUR TE BEHEN RIPARIMET
E NEVOJSHME.

Grupi i inspektimit

ING. MIMOZA KOLA

ARK. JOANA KASORRI

Ing. Agton HYSENLIU

DREJTORI PËRERGJITHSHËM

