

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN DHE
JASHTË
KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Nr. Q-8056 / prot. 14

Tiranë, më 02/06 / 2023

Lënda: **Kthim përgjigje**

✓
QENDRËS "RES PUBLICA"

Bulevardi "Gjergj Fishta", godina 24, hyrja 3, ap. 7,
Njësia Administrative nr. 7, Tiranë

I nderuar z. Matlija,

Pranë Bashkisë Tiranë, bazuar në ligjin 119/2014 "Për të drejtën e Informimit" është paraqitur kërkesa juaj, e cila është protokolluar me nr. prot. Q-8056, datë 12.04.2023 dhe ka kaluar për shqyrtim pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve në Bashkëpronësi dhe Administrimit të Njësive Administrative dhe Emergjencave Civile, e cila nëpërmjet Drejtorisë së Emergjencave Civile ka kthyer përgjigje me shkresën me nr. Q-8056/3 prot., datë 31.05.2023, si më poshtë vijon:

"Në vijim të kërkesës suaj të sipërcituar, ku kërkonti informacion dhe dokumentacion lidhur me aktkonstatimet e disa pallateve që janë miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak për prishje të detyruar si pasojë e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i datës 26.11.2019.

Bashkëlidhur po ju përcjellim kopje të aktkonstatimeve dhe listën e pallateve".

Sa më sipër lutemi në dijeninë tuaj.

Me respekt

KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT


Blerta Coxha

28 pl. VKB

| Nr. | Njësia Administrative | Pallati | Adresa | V.K.B |
|-----|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 4 | 434/1 | Behlul Hatibi | 18 prot., datë 01.03.2021 |
| 2 | 4 | 14 | Aleksander Moisiu | 19 prot., datë 01.03.2021 |
| 3 | 4 | 45 | Myslym Keta | 20 prot., datë 01.03.2021 |
| 4 | 4 | 66, 3 hyrje | Aleksander Moisiu | 21 prot., datë 01.03.2021 |
| 5 | 4 | 4 | Myslym Keta | 22 prot., datë 01.03.2021 |
| 6 | 4 | 73/2 | Niko Avrami | 23 prot., datë 01.03.2021 |
| 7 | 8 | 369/4 | Ferit Xhajko | 24 prot., datë 01.03.2021 |
| 8 | 9 | 26 | Rr. "Fortuzi" | 25 prot., datë 01.03.2021 |
| 9 | 8 | 415/1, objekti I, II, III | Ferit Xhajko | 26 prot., datë 01.03.2021 |
| 10 | 9 | 1 | Rr. "Karl Gega" | 27 prot., datë 01.03.2021 |
| 11 | 6 | 164/2 | Ali Kelmendi | 28 prot., datë 01.03.2021 |
| 12 | 6 | 150 | Sokrat Mosko | 29 prot., datë 01.03.2021 |
| 13 | 6 | 127 | I.Jazi Miho | 30 prot., datë 01.03.2021 |
| 14 | 6 | 147 | Tanush Frasheri | 31 prot., datë 01.03.2021 |
| 15 | Krrabe | 22 | Qendra e Rc | 32 prot., datë 01.03.2021 |
| 16 | 6 | 140 | Sokrat Mosko | 33 prot., datë 01.03.2021 |
| 17 | 2 | 11/ 01 | Vath Koreshi | 34 prot., datë 01.03.2021 |
| 18 | 1 | 104, H 6 | Ali Demi | 35 prot., datë 01.03.2021 |
| 19 | 2 | 5 | Todi Shkurti | 36 prot., datë 01.03.2021 |
| 20 | 2 | 5 | Marsel Kasemi | 37 prot., datë 01.03.2021 |
| 21 | 6 | 152 | Haki Stermilli | 38 prot., datë 01.03.2021 |
| 22 | 6 | 140 | Haki Stermilli | 39 prot., datë 01.03.2021 |
| 23 | 6 | 168 | Hamdi Cenoymeri | 40 prot., datë 01.03.2021 |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tirane
 Durrës, më 12.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: Pallati 43411
 Qyteti: Tirane Njësia Administrative nr. 4 Rruga "Bekir Halil Halil"
 Ndërtesa: Bashkia

Numri total i kateve: 5K1 Siperfaqja totale e objektit _____ m³

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Sistemi konstruktiv me mure me

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët mesëm I lartë

Përshkrim Në objekt ka dëmtime të pjekura në

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Objekti dëmtuar e vërejt në objekt nënkye

- Rekomandimet/ kufizime:
- të kryhet një ekspertizë me detyrues me llogji
 - të kryhet një ekspertizë e përcaktimit për çmimin e veprave në objekt.
 - të merren masat paraprake për eliminimin e dëmtimit dhe bërjen e objektit i aftë për t'u banueshëm.

Grupi i inspektimit
 Ing. Beqir Murrizi
 Ing. Toni Shkurti





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

TIRANË
 Durrës, më 07.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: PALLATI 14
 Qyteti: TIRANË Njësia Administrative nr. 4 Rruga ALEKSANDER MOJISIU
 Ndërtesa: _____

Numri total i kateve: 6 Sipërfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektiv (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim SISTEM KONSTRUKTIV I KOMBINUAR ME
MURE MURAJESE DHE TRA-KOLONE

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim KA DËMTIM TE KOLONES NE NJEJE TE OBJEKTIT
KA QESHIM TE HENJIT, PREEK SHKEPUTJEJE TE SHALLËS,
ÇARJE 45° TE MUREVE PERIMETRALE KA SUEMJE TE MUREVE
 Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm NDARESE

Përshkrim _____

Rekomandimet/ kufizime:
KA DËMTIME NE STRUKTURE
TE EVAKUJEN BANORËT NGA OBJEKTI.

Grupi i inspektimit
 ING. MIRZETA KOLA
 ABK. HEANA KACORRI

Ing. Agron **RYSHENDELIU**
 DREKTOR PËRSGJITHËSH



REPUBLIKA E SHQIPËRIË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tiranë, më 19.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: Pollet 3 kateve nr. 45.
 Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 4 Rruga Myslym Beqo
 Ndërtesa: Pollet 45 kateve 3

Numri total i kateve: _____ Sipërfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Ke lulla mbajtës

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë
 Përshkrim Sqyrlor i muraturës

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Nga ana vizuale nuk shihen dëmet me strukturale.

Rekomandimet/ kufizime:
Nuk shihen dëmtime në kateve për dëmtim të
betonit një eksperiment i kësaj

Grupi i inspektimit
Eng. Anonja Hysenllahu
Edona Mutaqaj

Ing. Agron Idrizi
 DREJTOR I PËRCJFTJES



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tiranë
12.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____

Subjekti: Objekt banim
Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 4 Rruga " Aleksander Moisiu
Ndërtesa: Pallati 66 (të treja hyrjet)

Numri total i kateve: 2 Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Sistemi konstruktiv i objektit është me mure
mbajtëse dhe mbuluese çati verore

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim Objekti ka dëme të mëdha në çati

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Objekti ka dëme në strukturë (çati)

Rekomandimet/ kufizime:

Të riparohet çati e objektit pasi përcapet
rrezikshmëri

Grupi i inspektimit "

Acc. Elbucina Zele
Inp. Elsi Nuroj

Ing. Agros HYBENLIU
DREJTOR I PËRGJITHËSH



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 27.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti: Objekt banimi skate

Qyteti: Tiranë Njesia Administrative nr 4 Rruga: "Myslym Keta"
Ndertesa: Pallati nr. 4 (9 hyrje)

Sistemi Konstruktiv i Objektiv (përshkrim): Objekti ka sistem konstruktiv muraturë mbajtëse.

Dëmet e konstatuara në objekt: Evidentohen sponje të murave mbajtëse.


Konkluzionet:

Objekti ka probleme në strukturë, është i pabucueshëm.

Grupi i inspektorit

Am. Elbrina Kola
Ing. Olsi Nenci

Ing. Agron ARSHANI
DREJTOR PËR MËSHKIM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tiranë
 më 12.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat:
 Subjekti: Objekt banor
 Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 4 Rruga "Niko Axhami"
 Ndërtesa: Pallati 73/2

Niveli total i kateve: 5 Sipërfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër


Përshkrim Sistemi konstruktiv është me mure mbajtëse

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë
 Përshkrim Dëme në pjesën e shtesës së kësaj në objekt.
Corje të shtetës, të mureve. Shmangje në vertikalitet

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm
 Përshkrim Sistemi konstruktiv i shtesës është i dëmtuar.

Rekomandimet/kufizime:
Banorët të evakojnë pjesën e shtesës pasi përhapet
rrezik.

Grupi i inspektorit
 Ark. Elbani Kola
 Ing. Olsi Nura





REPUBLICA MOLDOVA
 Ministerul Infrastructurii și Energiei
 INSTITUTUL NAȚIONAL
 de Proiectare

nr. me. 01.102019

AKI KONSTADMI

Adresa beneficiarului: Strada Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova

Subiect: Proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare a terenului

Oron: 2019 Nr. de Administrativ: 2 Nr. de Registrare: 1010

Nr. de Proiect: 1010 Nr. de Plan: 1010

Scara: 1:1000 (planșă) Nr. de Planșe: 1010

Titlu: Proiect de amenajare a terenului

Beneficiar: SA "Ștefan cel Mare"

Adresa beneficiarului: Strada Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova

Adresa proiectantului: Strada Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova

Conținutul: Proiect de amenajare a terenului

Scara: 1:1000 (planșă)

Beneficiar: SA "Ștefan cel Mare"

Adresa beneficiarului: Strada Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova

Adresa proiectantului: Strada Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova

Conținutul: Proiect de amenajare a terenului

Scara: 1:1000 (planșă)

Beneficiar: SA "Ștefan cel Mare"

Adresa beneficiarului: Strada Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova

Adresa proiectantului: Strada Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova

Conținutul: Proiect de amenajare a terenului

Scara: 1:1000 (planșă)

Beneficiar: SA "Ștefan cel Mare"

Adresa beneficiarului: Strada Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova

Adresa proiectantului: Strada Ștefan cel Mare, Chișinău, Republica Moldova



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tiranë, më 13.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat:
 Subjekti: Pallati 26
 Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 9 Rruga Forlumi
 Ndërtesa: _____

Numri total i kateve: 4 Sipërfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Me mure mbajtose me shise
mehes betonare.

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë
 Përshkrim Shalim i shises me shise me
kalës 10 m

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Shitose shite e pa banueshëm
pa shite puse & dore shite me

Rekomandimet/ kufizime:

Te merren masat e nevojshme për
shpërndarjen e shites dhe të bëhet rrethimi
i zonës.
 Grupi i Inspektorit

Ag. Agron Hysenlliu
Stefan Hysenlliu

Ing. Agron HYSENLLIU
 DREJTOR I PËRGJITHSHËM



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tirane, më 09/01/2019²⁰²⁰

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 01.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: OBJEKT BANIMI
 Qyteti: TIRANË Njësia Administrative nr. 8 Rruga 'FERIT XHAJKU'
 Ndërtesa: PALLATI nr. 405, Shkollat, Kati IV dhe V
 Numri total i kateve: 5 Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektivit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Sistem konstruktiv muraturë mbajtëse

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim Gurje të mureve mbajtëse, plasoriti në
refinitura. Evidentohet shpja e disa mureve në katet përdh
dhe të porë (ambiente shërbimi). Dëmet klasifikohen si D34
 Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Katet IV dhe V kanë dëmt në strukturë

Rekomandimet/ kufizime:

Objekti në katet IV dhe V është i pa banueshëm deri në
riparimin e dëmeve. Rekomandohet të rindërtohen muret
e hequra në dy katet e shërbimit (kati përdh
dhe kati i porë)

Grupi i inspektimit

Ing. D'si Nura
Arb. Elbrina Kaba

Ing. Agron BERLLIU

DREJTOR I PËRGJITHSHËM



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

TIRANË, më 13.1.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____

Subjekti: ERLIND NASKA
 Qyteti: TIRANË Njësia Administrative nr. 9 Rruga KARL GSGA
 Ndërtesa: PAUAT, MRI, SHK 1, AP. 20

Numri total i kateve: 5 Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektivit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim SISTEM KONSTRUKTIV ME MURË MBAJTËSE

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë
 Përshkrim GARJE 45° I MURËVE MBAJTËSE, PLASARITJE
E TRAUT TE BETONIT, PLASARITJE TE THËLLA TE SUVAJE
RREZIK SHEMBJE TE MURIT TE SHALLËS DHE PARAPETIT.
 Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim GARJE VERTIKALE TE MURËVE PERIMETRALE

Rekomandimet/ kufizime:


KA DËMTIM NË STRUKTURË I PABANUESHËM
TE MERREN MASA URGJENTE PËR RIPARIMIN E DËMTIME

Grupi i inspektimit

Ing. MIMOZA KOLA
Arb. ELBARIHA KOLA

Ing. Agron HYSKALIU

DREJTOR I BËRGJEDHËS





REPUBLIKA E SHQIPËRIË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 01.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti : PALLATI 164/2

Qyteti: TIRANE Njesia Administrative nr. Rruga: ALI KELMENDI
Ndertesa: _____

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV
ME MURE MAJTES

Dëmet e konstatuara në objekt: ÇARJE 45° TE MUREVE NDAJES
DHE NE NISA VENDE KANE RREZIK SHEMBJEJE.

Konkluzionet: SHKEPUTJE TE BALLKONEVE ÇARJE TE THELLA TE SUVAVE,
FAQJA E PUGES ESHTË E DËMTUAR, KATI 1 S KA DËMTIM
RREZIK TE SHKEPUTJES SE TULLAVE JASHTË, TE MURIT MAJTES,
NUK KA PROBLEME NE STRUKTURE.


TE EVAKUOHEN BANORËT NGA OBJEKTI DERI SA TE BEHEN
APARIMET E NEVOJSHME.

Grupi i inspektorit

ING. MIMOZA KOLA

ARK. JOANA KASORRI

Ing. Agim HYSNGLIU
DREJTORI PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRIE
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 01.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga **Tërmeti** i datës 26.11.2019,

Subjekti : PALLATI 150

Qyteti: TIRANE Njësia Administrative nr. . Rruga: "SOKRAT MOSKO
Ndertesa; _____

Sistemi Konstruktiv i Objektiv (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV
ME MURE MBATJESË

Dëmet e konstatuara në objekt: ÇARJE VERTIKALE TE MURIT

PERIMETRAL NE PJESEN E JASHME TE OBJEKTIT NE TE GJITHA KATET.

KA RREZIK TE SHKEPUTJES SE TULLAVE TE PARAPETIT. RREZIK SHKEPUTJEJE TE
SAKALLËS. ÇARJE 45° TE MUREVE MBATJESË. ÇARJE 45° TE MUREVE
Koakuzionet: NDARESE.


KA PROBLEME NE STRUKTURE
TE EVAKUOHEN BANORËT NGA OBJEKTI.

Grupi i inspektimit

ING. MINOZA KOLA

ARK. JOANA KAÇORRI

Ing. Agon HYSENLIU
DREJTORI PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tirane, më 06.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbiverifikimin në terren të subjekteve të dëmtuar nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: Objekt banimi
 Qyteti: Tiranë Njësia Administrativë nr. 6 Rruga "Tanush Frashëri"
 Ndërtesa: Pallati 147

Numri total i kateve: 4 Sipërfaqat totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë Tjetër

Përshkrim Sistemi Konstruktiv me themel pui të varhdua dhe mure mbajtës me tulla të plotë. Në sipërfaqem e jashtëm është me baze rrethorë beton 15cm. Ky objekt është 1987ka pasur dhe
 Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë (1987ka pasur dhe

Përshkrim Vizualisht konstatuam: pjesa e brendshme e objektit ka mure të mureve të brendshme mbajtës. Në pamjen ballore ka qasje vertikale gjatë gjatë kontëri s'obj.
 Gjendja e ndërtimit: I banueshëm pa banueshëm

Përshkrim Objekti është i dëmtuar në strukturë pjesët e brendshme (muret e brendshme) kanë pësuar qasje vertikale.

Rekomandimet/kufizime:
Të evakohen banorët, pasi vezikohet jeta e tyre. Kërkohej ndërhyrje e menjëhershme për riparimin e dëmtuar dhe akt ekspertizë me detajuar.

Grupi inspektimit
 Ing. Lindita Gjergji
 Ing. Ilirjan Kenaj

Ing. Agron HENLLIU
 DREJTORI PËR QËTËSIEM



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

50.

Durrës, më 01.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: Polloj 5-hat, Qendër Kurbë
 Subjekti: Palet
 Qyteti: Tiranë Njësia Administrative Kurbë Rruga "Qendër Kurbë" palet: tre
 Ndërtesa: Gabim brenda sht

Numri total i kateve: 5 Siperfaqja totale e objektit _____ m³

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Objekti: ndertuar me themel gur/betobeton, restruar me mure mbrijës me kulla shtesë (ka dhe sistim kullmash), shtete e ndertuar me elemente të para-projektuar

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim Dëmtimi të shumta të rifiniturës (sivustim e mure ndore) konstatohen çarje të mureve perimetror mbrijës në katen perditje. Dëmtimi dhe çarje të elementeve për të shtetave dhe fashistave. Nga gjendja e shprehur konstatohet qëndim i themelëve nga ngjyra dhe gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm de përmirësi të bëhet

Përshkrim ~~Kërkimi~~ Ndërtimi është në gjendjen aktuale me shprehje të
palet e amartizimit

Rekomandimet/ kufizime:
Duke përcjell dëmtimet për shkak të tërmetit, shprehje e lartë e amartizimit,
gjendja në themelët dhe lagështisë, gjykojmë se objekti përcjell rrezikshmëri dhe
kërkohet ndërhyrje të menjëhershme në strukturë
 Grupi i inspektimit

Ditton Shkurtaj
Ermed Goshina

Ing. Agron **LYSENLLIU**
 DREJTOR I PËRGJITHËSH



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 26.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Termeti i datës 26.11.2019,

Subjekti: PALLATI K0

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. Rruga: "SOKRAT MOSKË" KOMBINAT
Ndertesa: _____

Sistemi Konstruktiv i Objektiv (përshkrimi): SISTEM KONSTRUKTIV

ME MURE MBRËTËSE
Dëmet e konstatuara në objekt: ÇARJE 45° NE MURIT MBRËTËS
DEJTIME NE MURIT MBRËTËSE (NE RREZIK
SËMBËJEJE MURI MBRËTËS)

Konkluzionet:

KA DEJTIME NE STRUKTURE, I PASHUESHËM
TE EVAKUOHEN BANORËT.

Grupi i inspektimit


ING. MI MIRA

KOLA

ING. JANA

KAGORRI

Ing. Agim SENELIU
DREJTORI PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tiranë, më 18.12.2019
 15:30

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: Pallati III
 Qyteti: Tirana Njësia Administrative nr. 2 Rruga Vata Koresku
 Ndërtesa: _____

Numri total i kateve: 7 Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim: Betonarme dhe fletë të stitose anësore dhe stitose përkrahëse

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë
 Përshkrim: Inklivim i stitoseve anësore 4 cm

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm pa banueshëm

Përshkrim: Dëmtim i strukturës mbajtëse të objektit

Rekomandimet/ kufizimet:

Te evitohen menjëherë betonot dhe objektet të mëvonshme për objektet e dëmtuara

Grupi i inspektimit

Ing Agron Hysenlliu
 Ledra Muzaka





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

TIRANE
 Durrës, më 04.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dënuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: PALLATI NO.4 WILA 16
 Qyteti: TIRANE Njësia Administrative nr. 1 Rruga ALI BEUT
 Ndërtesa: _____

Numri total i kateve: 6 ME 1 Sipërfaqja totale e objektit _____ m²
KAT NENTORKE

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim SISTEM KONSTRUKTIV NE KATIN PERMIE ESHTË
ELASTIK, S KATEJ E PAVINI KANE SISTEM KONSTRUKTIV
ME MURE MBATESE.

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim SHPEJE 45° NE MURENE MBATESE SUKURDJE E
SHTESZ NE KATIN E PARE RREZIK SHKURDJE TE MUNIT
TE PARAPETIT.

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim BANORET ANKOHEN PER PAVINI TE LAGESHTIRES (IJE)
NE KATIN I DNE PER NDËRRYJE NE KATIN PERMIE

Rekomandimet/ kufizime:

KA DËMTIME NE STRUKTURE.
TE EVALUOHEN BANORET NGA OBJEKTI.

Grupi i inspektimit "

ING. NIMOZA KOLA
ARK. JOANA KARORRI

Ing. Agron BYSENLLIU
 DREKTOR I TËRHOJITJESH





REPUBLIKA E SHQIPËRIË

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

INSTITUTI I NDËRTIMIT

Tiranë, më 10.11.2019.

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
Subjekti: Pallati nr. 5
Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 2 Rruga "Ullavek Kadem" 4
Ndërtesa: Shtetia nr. 2

Numri total i kateve: 6 kate Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim I ka sistem konstruktiv mix. Kati përbëhet nga konstruksionet e shtetit (pa-kollonë) dhe kati sipër janë me muraturë mbajtëse tërë.

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim Objektet përveç dëmtimeve në muret mbajtëse dhe ngjydhese të kësaj mure në krah të shtetit të muraturës.

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Objektet me garantim sigurie në rast abshlutete tjetër shtetit

Rekomandimet/ kufizime:
- Të kryhet një ekspertizë e detajuar dhe të merren masat përkatëse

Grupi i inspektimit
Ing. Gero Geta
Ark. Ermed Daga

Ing. Agim HINENLLIU
DREKTOR I PËRGJITHSHËM



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Dherës, më 07.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat: _____
 Subjekti: PALLATI S/I SHKALLA 2
 Qyteti: TIRANË Njësia Administrative nr. 2 Rruga TONI SHKURTI
 Ndërtesa: _____

Numri total i kateve: 5 Siperfaqja totale e objektit _____ m²

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë Ijetër

Përshkrim SISTEM KONSTRUKTIV ME MURE
MBAJESE

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë
 Përshkrim KA PËRZIK TE SHKALLËS SE SHKALLËS,
ÇARJE 45° TE MUREVE PERIMETRALE, VIDEN RE NDËRHYJE
NE STRUKTURE NE KATIN PERANË.
 Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim KA SHITESA ANESORE NE KATIN TERABOUR OBJEKTIT
FIZIKUES

Rekomandimet/ kufizime:
KA DËMTIME NE STRUKTURE
TE EVAKUOHEN BANORËT NGA OBJEKTIN TE MERRSH
MASA URGJENTE.

Grupi i inspektorit
ING. MIMOZA KOLA
ARK. JOANA KACORRI

Ing. Agon BERENLIU
 DREJTOR I PËRQJITJESH



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 03.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti : PALLATI 152/1

Qyteti: TIRANE Njesia Administrative nr. Rruga: " HAKI STERNILLI
Ndertesa; _____

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV

ME MURE MBATES

Dëmet e konstatuara në objekt: SARJE E THEMELIT

SARJE 45° E MURIT MBATES

SARJE 45° TE MUREVE NDARESE

Konkluzionet:

KA PROBLEME NE STRUKTURE KA RREZIK SHEMSJEJE,

TE EVAKUOHEN BANDAET NGA OBJEKTI

Grupi i inspektimit

ING. MILOZA KOLA

ARK. JOANA KAGORRI

Ing. Agim HYSENLIU
DREJTOR I PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
INSTITUTI I NDËRTIMIT
Tiranë

Tiranë më 01.12.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Terreti i dates 26.11.2019,

Subjekti : PALLATI 152/2

Qyteti: TIRANË Njesia Administrative nr. Rruga: "HAKI STERMIU"
Ndertesa: _____

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): SISTEM KONSTRUKTIV

ME MURE MBAYTËSE.

Dëmet e konstatuara në objekt: GARJE 45° TE MUREVE MBAYTËSE.

SHKËRITJE E KATËZIT TE SHKALLËS. SHKËRITJE

TE BALKONEVE. PRËZIK SHEMBËJE TE MUREVE NDARESE.
SHKËRITJE TE SHËSAVE.

Konkluzionet:

KA PROBLEME NE STRUKTURE KA PRËZIK SHEMBËJE

TE EVAKUORËN BANORËT NGA OBJEKTI.

Grupi i inspektimit

ING. MIMOZA KOLA

ARK. JOANA KACORRI

Ing. Agim HYSNLIU
DREJTOR I PËRGJITHSHËM





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
 INSTITUTI I NDËRTIMIT

Durrës, më 26.11.2019

AKT KONSTATIM

Mbi verifikimin në terren të subjekteve të dëmtuara nga Tërmeti i datës 26.11.2019.

Koordinatat:

Subjekti: Pallati 168
 Qyteti: Tiranë Njësia Administrative nr. 6 Rruga Haxhi Zeyneli
 Ndërtesa: Pallati 168/1

Nunuri total i kateve: 5 Siperfaqja totale e objektit _____ m³

Sistemi Konstruktiv i Objektit (përshkrim): Beton Muraturë tjetër

Përshkrim Sistemi me mure mbajtës

Dëmet e konstatuara në objekt: I ulët I mesëm I lartë

Përshkrim Dëmtimet të këmbës së sipërme dhe sive

Gjendja e ndërtimit: I banueshëm I pa banueshëm

Përshkrim Sive shtesë dhe dëmtimet në parapet

Rekomandimet/ kufizime:

Të riparohen dëmtimet e objektit dhe parapeti i famocus

Grupi i inspektimit

Males Fila
 Eniud Zoga
 Redon Stërmulli

Ing. Agron H. SENLLIU
 DREJTOR I PËRGJITHËSH